



ATLAS ZALAN KEZELÉSI UTASÍTÁS

1.) Töltetlenség ellenőrzése:

- 1.1. Tárat kivenni
- 1.2. Csőtár elején dugó alján gombot benyomni, dugót rugóval együtt kivenni.
- 1.3. Puskát függőlegesen csővel lefele tartani, előagyszánt hátra húzni.
Így az esetlegesen a fegyverben maradt lövedék lefele kiesik.

2.) Töltés:

- 2.1. A tölténytárat kivesszük a fegyverből és feltöltjük 12 db 9 mm PAK kaliberű riasztó tölténnyel, majd visszarakjuk a fegyverbe.
- 2.2. A puska tárcsövéből kivesszük a záródugót, a rugóval együtt.
A tárcsőbe behelyezünk 12 db 15 mm-es 70 Shore keménységű fekete gumigolyót.
Visszahelyezzük a záródugót és ellenőrizzük, hogy a záródugó reteszelője záródjon.

3.) Lövészet:

- 3.1. A gumilövedékekkel és riasztópatronokkal feltöltött fegyvert kézbe vesszük és célra tartjuk.
- 3.2. Az előagyszánt határozottan hátra húzzuk, majd határozott mozdulattal előretoljuk.
- 3.3. Az elsütőbillentyűre helyezzük az ujjunkat és leadjuk a lövést. Ezután levesszük ujjunkat az elsütőbillentyűről és újra elvégezzük az előagyszán segítségével az újra töltést. A töltési művelet alatt az elsütőbillentyű nem lehet behúzott állapotban.

